Connecteur Ethernet pour Z50/Z70/Z100

Instructions de câblage

1



2



3

A ou B : en fonction de l'installation du réseau (A et B selon ANSI/TIA-568)



4





* En cas de besoin d'extraire le câble du terminal, introduire un outil dans la rainure correspondante et de tirer du câble comme dans l'image.

En cas de doutes sur le câblage ou sur si ce produit est adéquat, veuillez consulter le support technique de Zennio https://support.zennio.com/hc/fr.